

-6/-

Vandentiekis
(Komunikacija)

(L. kanalizacija) kamera
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (167 101^a)

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072396,46
Y= 586675,16



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 8 met.
Dangtis		KET	650	—	132,53	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	132,53	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	2,75	129,78	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x66	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,43	
	Nr.2			Viršus		
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		Objektas: 01-213019
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrinęs V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. 11 mėn. (Inginimo tyrinėjimo data)
				Apačia		