

-62-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~146~~ 102^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = \frac{607239588}{Y = 58667693}$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 4 met.
Dangtis	KET	650	—	132,53	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,53	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	2000	2,50	130,03	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PE 110x6,6	Viršus 2,25	130,28	AB*Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE 110x6,6	Viršus 2,25	130,28	
	Nr.3	PE 110x6,6	Viršus 2,25	130,28	
	Nr.4		Viršus		
	Nr.5		Viršus		Objektas: 01-2-13019
	Nr.6		Viršus		
	Nr.7		Viršus		
			Viršus		
			Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
			Viršus		
			Viršus		
			Viršus		
			Viršus		Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
			Viršus		
			Viršus		
			Viršus		
					2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)