

69-

Fekalinė kanalizacija  
(Komunikacija)

Šulinys  
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 63) 103


Vilnius  
(Miestas)

Balsiai Austėjos g.  
(gatvė)


33-B-13  
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



X= 6072406,25  
Y= 586676,99



Vertikalūsiai

Horizontalūsiai

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudė | Lipynės ..... nėra                                      |
|-------------|----------|-----------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Dangtis     | KET      | 300       | —                    | 132,50   | (Medžiaga, kiekis)                                      |
| Zemė        | —        | —         | 0,00                 | 132,50   | Ar yra vandens? — nėra                                  |
| Sienos      | PVC      | —         | —                    | —        | Ar yra dujų? — nėra                                     |
| Dugnas      | PVC      | 315       | —                    | —        | Pastabos:                                               |
| Vamzdžiai   | Nr.1     | PVC       | 160                  | Viršus   | Papildė M. Dilba 2013 05 09                             |
|             |          |           |                      | Apačia   |                                                         |
|             | Nr.2     | PVC       | 160                  | Viršus   | AB "Inžineriniai tyrinėjimai"<br>Filialas "TOPOGRAFIJA" |
|             |          |           |                      | Apačia   |                                                         |
|             | Nr.3     |           |                      | Viršus   | Objektas: 01-2-13019                                    |
|             |          |           |                      | Apačia   |                                                         |
|             | Nr.4     |           |                      | Viršus   | Sudarė J. Krukovski                                     |
|             |          |           |                      | Apačia   |                                                         |
|             | Nr.5     |           |                      | Viršus   | Patikrinė V. Augūnas                                    |
|             |          |           |                      | Apačia   |                                                         |
|             | Nr.6     |           |                      | Viršus   | 2009 m. 11 mėn.                                         |
|             |          |           |                      | Apačia   |                                                         |
|             | Nr.7     |           |                      | Viršus   | (Įrengimo tyrinėjimo data)                              |
|             |          |           |                      | Apačia   |                                                         |