

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (77) 103^a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Austėjos g.
(gatvė)


33-B-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6072384,56
Y= 586669,57



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	132,55	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	132,55	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 2,16	130,39	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 2,16	130,39	
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,19	130,36	Objektas: 01-2-23019
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		

Objektas: 01-2-23019

Sudarė J.Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V.Augūnas
(parašas) (pavardė)

2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrimo data)