

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 449 104^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6072365,70
Y = 586660,65



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 3
Dangtis	KET	650	—	132,65	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,65	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1000	1,02	131,63	Pastabos:
Vamžaižiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Sudarė ☒ J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino ☒ V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2010 m. / 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	