

73-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 107

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072389,92
Y= 586671,92



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 2
Dangtis		KET	650	—	132,56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00	132,56	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1000	1,00	131,56	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,11	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1,12	
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1,11	
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
Objektas: 01-2-13019						
Sudarė					J. Krukovsk (parašas) (pavardė)	
Patikrinė					V. Augūnas (parašas) (pavardė)	
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)						