

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 110

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalūs



Horizontalūs



X= 6072396,76
Y= 586678,20



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	<u>132,53</u>	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>132,53</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus <u>2,16</u> <u>130,37</u>	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus <u>2,16</u> <u>130,37</u>	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus <u>2,19</u> <u>130,34</u>	Objektas: <u>01-2-13019</u>
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrinęs <u>[Signature]</u> V.Augonas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
					2009 m. <u>11</u> mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)