

-61-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (41) 11a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6072478,74 \\ Y &= 586737,31 \end{aligned}$$



↑ Sx

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		132,89	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		132,89	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	2,23	130,66	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	200	Viršus	2,23	130,66		
				Apačia				
	Nr.3	PVC	160	Viršus	2,23	130,66		
				Apačia				
	Nr.4	PVC	160	Viršus	2,23	130,66		
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Objektas: 01-213019	Sudarė  J. Krukovski
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrinė  V. Augūnas	
				Apačia				(parašas)
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn.	
				Apačia				