

-33-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (63) 123

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)


33-B-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)



PRIŖIŠIMO SCHEMA

X= 6072402,60
Y= 586805,29

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Dianetras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		132,35	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,35	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,13	130,22	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	Objektas: 01-213019
				Apačia	2,13	130,22	
	Nr.3			Viršus	—	—	Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	Patikrinęs: V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	2009 m. 12 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	