

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (29) 123^a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)


33-B-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072361,70
Y= 586763,80

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	132,52	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,52	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 1,47 131,05	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 1,47 131,05	
	Nr.3	PVC	160	Viršus Apačia 1,47 131,05	Objektas: 01-2-13019
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
					2010 m. 04 mėn.
					(Įrengimo tyrinėjimo data)