

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr (59) 125

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g
(gatvė)33-B-13
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072389,64$$

$$Y = 586791,90$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra	
Dangtis		KET	300	—		132,42	(Medžiaga, kiekis)		
Žeme			—	0,00		132,42	Ar yra vandens? — — nėra		
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — — nėra		
Dugnas		PVC	315				Pastabos		
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB'Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"		
				Apačia	2,05	130,37			
	Nr.2	PVC	200	Viršus					
				Apačia	2,05	130,37			
	Nr.3	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2,05	130,37			
	Nr.4			Viršus					
				Apačia					
	Nr.5			Viršus					
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus					
				Apačia					
							Objektas: 01-2713019		
							Sudarė	J. Krukovski	
							(parašas)	(pavardė)	
							Patikrinęs	V. Augūnas	
							(parašas)	(pavardė)	
							2009 m. 12 mėn		
							(Įrengimo tvirtinimo data)		