

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 62) 129

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072388,40
Y= 586791,67



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	132,42	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,42	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,83 130,59 Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,83 130,59 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,86 130,56 Apačia	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2/13019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde) Patikrinė V.Auganas (parašas) (pavarde) 2009 m. 12 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	