

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 13^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072479,48
Y= 586738,60



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	132,88	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,88	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,85 131,03	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,85 131,03	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,88 131,00	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrinė V. Augonas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
					2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimo data)