

128-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (5/9) 141

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-B-13
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis


 $X = 6072392,07$
 $Y = 586907,93$


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	132,11	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,11	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	—
				Apačia	

Objektas: 01-2213019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavardė)

2010 m. 04 mėn.

(Įrengimo tyrinėjimo data)