




(Miestas)

Gatve

33-B-13 77/34 - 0208

Horizontalis



Pagadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipynės		
Dangtis		ket	250			132 09	Medžiaga, kiekis		
Žeme							Ar yra vandens?		
Sienos		pvc					Ar yra dujų?		
Dugnas		pvc	315				Pastabos		
Vamzdžiai	Nr.1	pvc	160	Viršus			UAB "GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI"		
				Apačia	2 25	129 84			
	Nr.2	pvc	160	Viršus					
				Apačia	2 25	129 84			
							Objektas:		
							Sudare		V. Janušis
							Patikrino		
								parašas (pavarde)	
						2011m 07 men .. d. tyrinėjimo data			