

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 133 161

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072354,42$$

$$Y = 586753,86$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,52	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,52	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"	
			Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1,52		131,00
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-23019							
Sudarė						J.Krukovski	
(parašas)						(pavarde)	
Patikrino						V.Augūnas	
(parašas)						(pavarde)	
2010 m. 04 mėn.							
(Įrengimo tyrinėjimo data)							