

715-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 40 161^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-131
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072325,96
Y= 586749,26



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 8 met.	
Dangtis		KET	650	—	132,63	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	132,63	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		BET	1500	2,34	130,29	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,73	130,90	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,73	130,90	
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-18019							
Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavardė)							
2010 m. 1 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							