

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinsys
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 435 / 68

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-8-13
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIKLAPOVANJE SCHEMA

Vertikalusis



Horizontal talus


$$\begin{array}{r} X = 6072346,60 \\ Y = 586756,77 \end{array}$$


Pagadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,56	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	1,68	130,88	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1,68	130,88	
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė					J.Krukovski		
				(parašas)	(pavardė)		
Patikrinė					V.Augūnas		
				(parašas)	(pavardė)		
2010 m. 04 mėn. (Išėjimo tyrinėjimo data)							