

-77-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 42 169

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)


33-B-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6072339,06
Y= 586754,20



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	132,63	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,63	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,78 130,85	
			Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,78 130,85	
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,80 130,83	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrinęs V. Auginas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrimų data)
				Apačia	