

59-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (33) 17

Vilnius
(Miestas)Balsiai Austėjos g.
(gatvė)33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$x = 6072492,04$$

$$y = 586746,30$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,97	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,97	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia			
	Viršus						
	Apačia			2,35 130,62			
	Nr.3			Viršus		Objektas: 01-2-13019	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarė J.Krukovski
				Apačia			
	Nr.5			Viršus		Patikrino V.Augėnas	
				Apačia			
	Nr.6			Viršus		2009 m. 11 mėn. (Irenimo tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

(Įrengimo tyrinėjimo data)