

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 139 170



Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJYIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



$$X = 6072337,74$$

$$Y = 586754,28$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	132,58	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,58	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,76 130,82	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,76 130,82	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,78 130,80	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-23019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 04 mėn. (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia	