

-50-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 130 18

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Austėjos g.
(gatvė)



33-B-13
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 60724 93 78
Y= 586744, 14



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	132,91	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	132,91	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,83	131,08
				Apačia	—	—
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,83	131,08
				Apačia	—	—
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,86	131,05
				Apačia	—	—
	Nr.4			Viršus	—	—
				Apačia	—	—
	Nr.5			Viršus	—	—
				Apačia	—	—
	Nr.6			Viršus	—	—
				Apačia	—	—
	Nr.7			Viršus	—	—
				Apačia	—	—

AB "Inžineriniai tyrimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2/3019

Sudarė J. Krukavski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavardė)

2009 m. 11 mėn.

(Įrengimo tyrinėjimo data)