

Fekalinė kama lizai... šulinys
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 182

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



X= 6072321,74
Y= 586853,70

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės met.
Dangtis		KET	650	—		132,43	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,43	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	2000	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	KET	100	Viršus	1,10	130,82	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,61		
	Nr.2	PE	50	Viršus	1,10	131,33	
				Apačia	1,10		
	Nr.3	elek. kab.		Viršus	0,45	131,98	
				Apačia	—		
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—		
	Nr.5			Viršus	—	—	
				Apačia	—		
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—		
	Nr.7			Viršus	—	—	
				Apačia	—		

Objektas: 01-2-13019	
Sudarė	J.Krukovski
(parašas)	(pavardė)
Patikrino	V.Augūnas
(parašas)	(pavardė)
2011 m. 11 mėn.	
(Įrengimo tyrinėjimo data)	