


86 -

Vandentiekis
(Komunikacija)Sklendė
(Inginio pavadinimas)Kortelė Nr. ~~48~~ 187Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6072314,60$$

$$Y = 586847,76$$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		132,53	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	2,00		132,53	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,84	130,69	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	—	—		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,84	130,69		
				Apačia	—	—		
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,87	130,66		
				Apačia	—	—		
	Nr.4			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019	
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—	—		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino V.Augėnas (parašas) (pavarde)	
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—	—	2010 m. 04 mėn. (įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia	—	—		

(Irengimo tyrinėjimo data)