

Vandentiekis

(Komunikacija)

Sklendė

(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~432~~ 187

Vilnius

(Miestas)

Balsiai Žilvino g.

(gatvė)


33-B-13

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$x = 6072314,60$$

$$y = 58847,76$$



A - 0.01

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		132.53	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0.00		132.53	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1.84	130.69	AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1.84	130.69		
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.87	130.66		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				Objektas: 01-2-13019
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				2011 g. // - mėn. (Irenimo tyrimo data)
				Apačia				