

-138-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 600 188

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072327,90
Y= 586845,99



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		132,53	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		132,53	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1,63	130,90		
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2/3019	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J. Krukovskis	(parašas) (pavarde)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V. Augūnas	(parašas) (pavarde)
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				