

-51-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 132 19

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Austėjos g.
(gatvė)


33-B-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis

Horizontalusis



$$X = 6072492,31$$

$$Y = 586743,94$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		132,91	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,91	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,83	131,08	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,83	131,08	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,86	131,05	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas:	01-2-13019	
Sudarė	Juk	J.Krukovski
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	V	V.Augūnas
	(parašas)	(pavardė)
2009 m. 11 mėn.		
(Įrengimo tyrimo data)		