

134-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~55~~ 194

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,43	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,43	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1,80	130,63	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas:	01-2/13019	
Sudarė		J. Krukovski
	(parašas)	(pavardė)
Patikrinė		V. Augūnas
	(parašas)	(pavardė)
2010 m. 04 mėn.		
(Įrengimo tyrinėjimo data)		