

83-


Vandentiekis
(Komunikacija)Sklendė
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (sąj.) 196


Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-B-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA




(O) 1.2 3



1 2 3

$$x = 6072348.58$$

$$y = 586875.45$$


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	132,30	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,30	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Duognas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,82 130,48 Apačia	AB'Inžineriniai tyrimai Filiatas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,82 130,48 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,85 130,45 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-13019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrinęs V.Augūnas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2010 m. 04 mėn. (Inginimo tyrinėjimo data)