

-14-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 144 214

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-13-13
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072307,06
Y= 586744,80



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	<u>132,69</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>132,69</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus <u>1,73</u> <u>130,98</u> Apačia	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus <u>1,73</u> <u>130,98</u> Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus <u>1,75</u> <u>130,94</u> Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-13019 Sudarė <u>[signature]</u> J. Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> V. Augonas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)