| | | |
|---|---|---|
| Vandentiekis (Komunikacija) | Sklendė (Įrenginio pavadinimas) | Kortelė Nr.(14) 219 |
| Vilnius (Miestas) | Balsiai Žilvino g. (gatvė) | 33-B-13 (Planšeto nomenklatūra) |

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis




PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072301,56
Y= 586739,72




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | KET | 150 | — | | 132,73 |
| Žemė | | — | — | 0,00 | | 132,73 |
| Siemos | | — | — | — | | |
| Dugnas | | — | — | | | |
| Vamzdžiai | Nr.1 | PE | 110x6.6 | Viršus | 1,76 | 130,97 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.2 | PE | 110x6.6 | Viršus | 1,76 | 130,97 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.3 | PE | 32 | Viršus | 1,78 | 130,95 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynes ..... nėra
(Medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens? ---- nėra
Ar yra dujų? ---- nėra
Pastabos:

AB"Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2/13019

Sudarė (parašas) J.Krukovski (pavardė)

Patikrino (parašas) V.Augūnas (pavardė)

2010 m. 04 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)