

140 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. 445 232

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6072288,48$$

$$Y = 586834,09$$


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 8
Dangtis	KET	650	—	132,64	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,64	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1000	2,17	130,47	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Objektas: 01-3-13019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	