

-141-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~43~~ 233

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072281,82
Y= 386824,37



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		132,63	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		132,63	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB'Inžineriniai tyrimai Filialas 'TOPOGRAFIJA'	
				Apačia				
	Nr.2			Viršus				
				Apačia	2,35	132,28		
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2,13019	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	J.Krukovski
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	V.Augūnas
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn.	
				Apačia			(Įrengimo tyrimo data)	