

-143 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (490) 235

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)


33-B-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072272,25
Y= 586828,29

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,61	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,61	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB'Inžineriniai tyrimai Filtrai "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,60	130,01	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,60	130,01	
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
							Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavardė)
							Patikrino: V.Augonas (parašas) (pavardė)

2010 m. 04 mėn.
(Įrengimo tyrimo data)