

-88-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~144~~ 237

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072287,44
Y= 586834,74



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		132,69	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		132,69	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,71	130,98	AB'Inžineriniai tyrimėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'	
				Apačia				
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,71	130,98		
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,73	130,96		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2713019	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				