

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 238

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-13
(Planseto nomenklatūra)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072276,97
Y= 586830,78



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	132,70	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,70	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Duogas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,72 130,98 Apačia	AB'Inžineriai tyrinėjant Filialas 'TOPOGRAFIJA'
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,72 130,98 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,75 130,95 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-13019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino V.Augonas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2014 m. 06 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)