

90-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 489) 239



Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



$$X = 6072262,47$$

$$Y = 586824,97$$



Vertikalusis

Horizontalusis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	132,54	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,54	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdynai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,76 130,78	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,76 130,78	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,79 130,75	AB'Inžineriniai tyrimai Filiatas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2313019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 04 mėn.
				Apačia	
					(Įrengimo tyrinėjimo data)