


87-

Vandentiekis
(Komunikacija)Kamera
(Įrenginio pavadinimas)Kortelė Nr. 497 240Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = \frac{6072297,18}{Y = 586840,26}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>7</u> met.	
Dangtis		KET	650	—	<u>132,67</u>	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	<u>0,00</u>	<u>132,67</u>	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		BET	<u>1500</u>	<u>2,00</u>	<u>130,67</u>	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	<u>1,64</u>	<u>134,03</u>	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	<u>1,64</u>	<u>134,03</u>	
				Apačia			
	Nr.3	-	-	Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė <u>J. Krukovski</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrinė <u>V. Augūnas</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			