

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (93) 31

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072497,18$$

$$Y = 586846,68$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,27	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,27	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,78	129,49	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,78	129,49	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2,78	129,49	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2913019							
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino  V.Augėnas (parašas) (pavardė)							
2009 m. 12 mėn. (Įrengimo tyrimo data)							