

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.32a

Vilnius
(Miestas)


Žilvino
(gatvė)

33-B-13 (77/34-0208)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra		
Dangtis		KET	300	—		132.24	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė		—	—	—		132.24	Ar yra vandens? --- nėra		
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra		
Dugnas		PVC	315				Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			Aukščių sistema: LAS07		
				Apačia	2.20	130.04			
	Nr.2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2.20	130.04			
	Nr.3			Viršus					
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			Objektas:		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		M. Dilba (parašas)
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2016 m. 05 mėn.16 (įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					