

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 86) 35

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRI RIŠIMO SCHEMA

Vertikalisierung



Horizontalis


$$\begin{array}{r} X = 6072479,32 \\ Y = 586839,24 \end{array}$$


Pagavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,30	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,30	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	2,67	129,63	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA" Objektas: 01-2913019 Sudarė  J Krukovski (parašas) (pavarde) Patikrinė  V Augūnas (parašas) (pavarde) 2009 m. 11 men. (Irenavimo tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	2,67	129,63	
				Apačia			
	Nr.3	PVC	160	Viršus	2,67	129,63	
				Apačia			
	Nr.4	PVC	160	Viršus	2,67	129,63	
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			