

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (83) 36

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)


33-B-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X=6072477,98
Y=586841,83

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynes nėra
Dangtis		KET	300	—		132,32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,32	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai"
				Apačia	2,63	129,69	
	Nr.3			Viršus			Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė J. Krukavskis
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino V. Augūnas
				Apačia			
						2009 m. 12 mėn.	(Įrengimo tyrinėjimo data)