

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(91) 38

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA


Vertikalūs



Horizontalūs



X= 6072492,28
Y= 586845,59



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	132,28	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,28	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,93 Apačia	130,35
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,93 Apačia	130,35
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,96 Apačia	130,32
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objektas: 01-2,13019
					Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 12 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)