

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 41

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072492,44
Y= 586898,57



↑
Š

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,34	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,34	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	3,26	129,08	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	3,26	129,08	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
						Objektas: 01-2/13019	
						Sudarė	J. Krukovski
						(parašas)	(pavarde)
						Patikrinė	V. Augūnas
						(parašas)	(pavarde)
						2009 m. 11 mėn.	
						(Irengimo tyrinėjimo data)	