

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (Vš) 54

Vilnius
(Miestas)Balsiai Austėjos g.
(gatvė)33-B-13
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis


 $X = 6072433,68$
 $Y = 586706,28$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,77	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,77	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus				AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1,63	131,14	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas:	01-2-13019
Sudarė	 J.Krukovski (parašas) (pavardė)
Patikrino	 V.Augėnas (parašas) (pavardė)
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	