

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 82^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072439,84
Y= 586824,44



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	132,31	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,31	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 1,92 130,39 Apačia	
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 1,92 130,39 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,95 130,36 Apačia	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2513019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	Patikrinė V.Augūnas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 12 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)