| | | |
|---|---|---|
| Fekalinė kanalizacija (Komunikacija) | šulinys (Įrenginio pavadinimas) | Kortelė Nr.(79) 85 |
| Vilnius (Miestas) | Balsiai Žilvino g. (gatvė) | 33-B-13 (Planšeto nomenklatūra) |

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis




PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072455,11
Y= 586829,36




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | KET | 300 | — | | 132,28 |
| Žemė | | | — | 0,00 | | 132,28 |
| Sienos | | PVC | — | — | | |
| Dugnas | | PVC | 315 | | | |
| Vamzdžiai | Nr.1 | PVC | 200 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 2,50 | 129,78 |
| | Nr.2 | PVC | 200 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 2,50 | 129,78 |
| | Nr.3 | PVC | 160 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 2,50 | 129,78 |
| | Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynes ..... nėra

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —— nėra

Ar yra dujų? —— nėra

Pastabos:

AB"Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2213019

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | (parašas) | J.Krukovski (pavardė) |
| Patikrino | (parašas) | V.Augūnas (pavardė) |

2009 m. 12 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)