

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		132,30	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		132,30	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,42	129,88		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2,42	129,88		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2,42	129,88		
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
						Objektas:	01-2-13019	
						Sudarė	 (parašas)	J. Krukovskis (pavarde)
						Patikrino	 (parašas)	V. Augonas (pavarde)
						2009 m. 12 mėn. (Irenimo tyrimo data)		