

39-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr.(72) 89

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-B-13
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6072424,60$$

$$Y = 586811,81$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nera
Dangtis		KET	300	—		132,37	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,37	Ar yra vandens? — nera
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nera
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	2,15	130,22	AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Apačia						
	Viršus						
	Apačia						
	Viršus						
	Apačia						
	Viršus						
	Apačia						
	Viršus						
	Apačia						
	Viršus						
	Apačia						
	Viršus						
	Apačia						
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė  J.Krukavskis (parašas) (pavarde)							
Patikrinė  V.Augūnas (parašas) (pavarde)							
2009 m. 12 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							