

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(7) 89

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)


33-B-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072422,72
Y= 586817,00

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		132,32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,32	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	2,23	130,09	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,23	130,09	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia	2,23	130,09	
	Nr.4	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2,23	130,09	
	Nr.5			Viršus			Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrinęs V.Auganas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 12 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			